



114 Fassade

15 Minuten schriftlich

Hilfsmittel: keine

Ausgangssituation:

Sie sind Beauftragter ASGS in einer Metallbaufirma.

Zurzeit arbeiten 4 Mitarbeitende an der Montage von Metallplatten an der Fassade eines 8 Meter hohen Gebäudes Ihrer Firma. Bei einem Besuch dieser Baustelle im Sommer stellen Sie folgendes fest:

- Für die Montage haben die Mitarbeitenden ein Rollgerüst organisiert. Dieses ist technisch einwandfrei aufgebaut.
- Zwei Mitarbeitende arbeiten auf dem Boden, zwei oberhalb auf dem Rollgerüst
- Die Arbeitsstelle ist an der prallen Sonne ausgesetzt und es ist über 30 Grad heiss. Alle vier Mitarbeiter sind mit nacktem Oberkörper tätig.
- Um effizient arbeiten zu können verschieben die beiden am Boden arbeitenden Mitarbeitenden das Rollgerüst von Hand. Während dem Verschieben verbleiben die beiden oben arbeitenden Mitarbeiter auf dem Rollgerüst
- Das Rollgerüst ragt in den Verkehrsweg, wo sich Fussgänger und Fahrzeuge bewegen. Es ist keine Absicherung vorhanden.

Aufgabenstellung:

- a) Situationsanalyse: Welche Gefahren / Gefährdungen erkennen Sie? Nennen Sie mindestens 3 wesentliche Punkte.
- b) Schlussfolgerungen: Welche Probleme erkennen Sie aufgrund Ihrer Situationsanalyse? Notieren Sie mindestens 3 Probleme.
- c) Massnahmen: Was unternehmen Sie, um die erkannten Probleme zu lösen? Zeigen Sie mindestens 3 konkrete Massnahmen auf.